

**OPIS TECHNICZNY**  
**REMONTU MOSTU NA RZECE HUCZWA**  
**W MIEJSCOWOŚCI GRÓDEK.**

Obiekt mostowy zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej nr 111091L na działce nr 10, 10a, jednostka ewidencyjna 060404\_2 Hrubieszów, obręb; 0149 Gródek w miejscowości Gródek, na terenie gminy Hrubieszów. Nawierzchnia drogi gminnej jest ulepszona kruszywem łamanym, kamiennym. Na drodze odbywa się ruch lokalny i rolniczy do pól i łąk.

**A. STAN ISTNIEJĄCY.**

Istniejący obiekt jest mostem dwuprzęsłowym, konstrukcji półstałej o układzie statycznym belkowym wolnopodpartym. Dojazdy do mostu są wzmocnione warstwą kruszywa kamiennego łamanego.



**1. Przyczółki.**

Przyczółki mostu stanowią pale drewniane po pięć sztuk w jednym rzędzie o średnicy 30,0 cm. Pale w strefie podparcia zwieńczone są belką ocepową drewnianą o przekroju 30,0 x 30,0 cm. Pale usztywnione są ukośnymi kleszczami z płowizn 1/2 25,0 cm. Przyczółki z pali wykazują uszkodzenia i wymagają dodatkowego wzmocnienia. Połączenia poszczególnych elementów przyczółków wykonano klamrami i śrubami. Od strony nasypów na dojazdach do mostu wykonana jest